


TAPIR Enkelzijdig klevende tape

Richtlijnen voor de verwerking van enkelzijdig klevende tape 07/12

Materiaal voorbehandeling

TAPIR Enkelzijdig klevende tapes hechten in het algemeen goed op de meeste droge, schone en vlakke ondergronden. Voor een goede hechting is het van belang de te verlijmen materialen grondig te reinigen met isopropylalcohol.




Stap 1: De ondergrond reinigen, zoals hierboven beschreven. Altijd in één richting bewegen




Stap 2: Droogmaken met een schone, pluisvrije doek of een tissue. Altijd in één richting bewegen.

Kleefkracht van tape heeft na 72uur zijn maximum bereikt.

De hechting van TAPIR tapes is direct afhankelijk van het hechtcontact dat de kleeflaag heeft ontwikkeld met de te verbinden oppervlakken. Stevig aandrukken (met bijv. een aandrukrol) zorgt voor een goed oppervlaktecontact.



Stap 3: Tape aanbrengen. Vermijd contact van vingers met de kleefzijde en goed aandrukken.



Stap 4: Druk uitoefenen op de verbinding verhoogt het hechtingscontact onmiddellijk.

Opslag: Opslaan op een droge, schone plaats. Temp. 18 - 21° C. Rel. vochtigheid: 40 – 50 %

Opmerking: Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. Wij raden u ten sterkste aan de tapes te testen in de door u gewenste toepassing. Wij behouden ons het recht voor producten te verbeteren en specificaties te veranderen, waarbij eigenschappen wijzigen.